

Positionierhilfe

Best.-Nr. 74306

1 Stück

Best.-Nr. 74313

5 Stück

Die Platte wird von unten auf die durch die Anlagenplatte ragenden Schrauben gesteckt. Wenn es nicht passt, die Schraubenlöcher in der Platte so erweitern, dass sich die Positionierhilfe ohne Probleme aufstecken lässt. So kann dann der Antrieb ohne Probleme montiert werden, da die Schrauben nicht mehr schräg versetzt durch die Platte stehen.



WEINERT MODELLBAU

Mittelwending 7 • 28844 Weyhe/Dreye • Tel. 04203/9464 • Fax 04203/5230
info@weinert-modellbau.de • www.weinert-modellbau.de